

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 179  
 00531 HELSINKI 53  
 FINLAND  
 Puh. 765811 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

697/76

1976-10-04



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

697. Auto-Liv. Turvavöiden tarkastus ja vaihto

Koskee: Kaikkia Auto-Liv turvavöitä, joissa lukko-osa on vaijerilla kiinnitetty lentokoneen rakenteisiin.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.


Voimaantulo: 1976-10-10.

Toimenpiteet tehtävä: Tarkastus toimenpidekohdan mukaisesti 1976-11-31 mennessä ja tämän jälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa.

Toimenpiteet: Tarkasta turvavyön lukon toiminta vetämällä vyöstä noin 40 kp:n voimalla ja painamalla lukon aukaisulevyä samanaikaisesti. Jos aukaisumekanismissa tuntuu jäykkyyttä, voitele mekanismi. Toista aukaisukoe vetäen edelleen vyöstä. Jos aukaisumekanismissa tuntuu vielä jäykkyyttä tai vyö ei aukea vedon ollessa päällä, vaihda vyö toimintakuntoiseen ennen lentotoiminnan jatkamista.

Lisää toimenpide 100 tunnin huoltolistaan.

Toimistopäällikön po.  
 Ilmailuinsinööri

  
 Jukka Vanhatalo