

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M - 701/76

1976-10-26



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Lake. Öljynjäähdyttimen tarkastus

Koskee: Kaikkia lentokoneita Lake LA-4-200, joihin on asennettu Stewart Warner öljynjäähdytin.

Viite: FAA Emergency Airworthiness Directive, October 15, 1976.

Voimaantulo: 1976-11-15.

Toimenpiteet tehtävä: Ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet: Tarkasta öljynjäähdyttimen tyyppimerkintä ja sarjanumero. Mikäli öljynjäähdyttimen tyyppimerkintä on 8406J ja sen sarjanumero on väliltä 101-1500, vaihda öljynjäähdytin sellaiseen, joka ei kuulu edellä mainittuun ryhmään.

Osastopäällikön po.
Toimistopäällikkö

Martti Räikkönen
Martti Räikkönen