

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 709/77

1977-01-17



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

709. Rallye. Moottoripukin kiinnitys tuliseinään


Koskee: Kaikkia Rallye-sarjan lentokoneita.

Viite: Socata Service No. 86 ja kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 1977-01-31.

Toimenpiteet: Tarkasta aina moottorinvaihdon yhteydessä moottoripukin ja tuliseinän väliset liitoskappaleet mahdollisten murtumien varalta. Socata Service No. 86 antaa tarkemmat työohjeet.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä määräys kumoo määräyksen M 481/71.

LV/uj