

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 710/77

1977-01-24



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

710. Beechcraft. Listojen asennus siiveketyöntötankojen alle

Koskee: Lentokoneita Beechcraft A23-19, 19A, M19A ja B19 (sarjanumerot MB-1:stä MB-545:een ja MB-547), 23, A23, A23A, B23 ja C23 (sarjanumerot M-2:sta M-1415:een), A-23-24 ja A24 (sarjanumerot MA-1:stä MA-368:aan) sekä A24R (sarjanumerot MC-2:sta MC-127:ään).

Viite: FAA AD 76-25-05 ja Beechcraft Service Instruction N:o 510-032.

Voimaantulo: 1977-02-18.

Toimenpiteet: Asenna seuraavan siivekkeiden irroituksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään seuraavassa perushuollossa molempien siipien jättöreunoihin, siiveketyöntötankojen alle listat, osanumero Beech P/N 169-110000-481, Beechcraft Service Instructionin N:o 510-032 mukaisesti. Tällä toimenpiteellä estetään siivekkeiden väärin asentaminen.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

LV/ks