

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 711/77

1977-01-31



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.


711. Piper. Kaasuttimen imuilman suodatinkotelon vedenpoistoreikä.

Koskee: Lentokoneita Piper PA-28-151, sarjanumerot 28-7415001:stä 28-7715278:aan ja 28-7715289.

Viite: FAA AD 77-01-03 ja Piper Service Bulletin No. 536.

Voimaantulo: 1977-02-20

Toimenpiteet: Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa, onko kaasuttimen imuilman suodatinkotelon (Piper osanumero 35462-00) ulomman puoliskon alemmassa takakulmassa vedenpoistoreikää. Mikäli tätä reikää ei löydy, niin irroita suodatinkotelo, pura se ja poraa 5 mm:n (0,19") reikä ko. kohtaan. (Katso kuvaa.). Kokoa tämän jälkeen suodatinkotelo ja asenna se paikoilleen.



Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen
 Jorma Jalkanen