

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION
MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 721/77

1977-03-14



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-alueksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-alueksen teknilliseen päiväkirjaan.

721. Cessna. Kaasuttimen imukomun tiivisteiden tarkastus

Koskee: Seuraavia Cessna-merkkisiä lentokoneita.

<u>Tyyppi</u>	<u>sarjanumerot</u>
180	18050662 - 18052711
182	18251557 - 18264790
185	18500001 - 18501832
188	18800001 - 18802348
A188	18800001 - 18800707
F182	F1820001 - F1820025

Viite: FAA AD 77-04-05 ja Cessna Service letter SE 76-18.

Voimaantulo: Huhtikuun 10 pvä 1977.

Toimenpiteet: Irroita seuraavassa huollossa kaasuttimen imu-ilmaletku ja imukomu toisistaan, ja tarkasta letkun ja imukomun välisten tiivisteiden kiinnitys imuilmaletkuun. Mikäli tiivisteitä ei ole kunnolla liimattu, niin vaihda ne uusiin, osanumerot 0752016-10 ja -11 Cessna Service letter'in SE 76-18 mukaisesti.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

LV/muh