

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 734/77

Muutos 1

1977-08-22



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

734. Beagle. Sivuperäsimen vivun vaihto.

Koskee: Kaikkia Beagle Pup-lentokoneita

Viite: Scottish Aviation Limited Service Bulletin No B121/72

Voimaantulo: 1977-09-15

Toimenpiteet: Irroita seuraavassa 100 tunnin huollossa sivuperäsimen käyttövipu, osanumero BE. 45.10193. Asenna uusi parannettu käyttövipu, osanumero BE. 45.50107, Pup Service Manual Chapter 5:n mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Joima Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 715/77 ja M 734/77.

LV/la