

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 736/77
 1977-07-12



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

736. Eiriavion PIK-20 laskusiivekkeiden hammastangon tarkastus ja muutos.

Koskee: PIK-20 ja PIK-20B purjelentokoneet kaikki valmistusnumerot.

Viite: Eiriavion muutostiedote No. M 16.

Voimaantulo: 1977-07-25.

Toimenpiteet: Tarkasta viimeistään 25 lentotunnin kuluessa, täyttääkö laskusiivekkeiden hammastankokoneisto Eiriavion muutostiedote M 16 mukaiset toleranssit. Mikäli hammastankokoneisto ei täytä muutostiedotteessa mainittuja toleransseja, tee Eiriavion muutos-tiedotteen No. 16 mukaiset muutostyöt.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

IA/hh