

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 746/77
 1977-08-01



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

746.

PIK-20. Turvavöiden vaihto

Koskee: Kaikkia PIK-20 -tyyppisiä purjelentokoneita.

Viite: Eiriavion Oy:n muutostiedote M15 ja kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 1977-08-20

Syy: Häätätilanteessa Autoliv-turvavöistä vapautuminen saattaa tuottaa vaikeuksia.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa purjekoneeseen asennettujen turvavöiden tyyppi. Kaksiosaiset Autoliv-turvavyöt on seuraavassa kuukausitarkastuksessa vaihdettava PILOT-LEKO 1 -turvavöihin, joita on tilattavissa koneen valmistajalta.

Toimistopäällikön po.
 Ilmailuinsinööri


 Jukka Vanhatalo