

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 749/77

1977-08-22



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Beagle. Sivuperäsinpolkimien säätökoteloiden niitit

Koskee: Kaikkia Beagle PUP 121 lentokoneita.

Viite: Scottish Aviation Limited Service Bulletin

No. B 121/73.

Voimaantulo: 1977-09-25

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa 100 tunnin huollossa, minkälaisilla niiteillä sivuperäsinpolkimien säätökotelot (osa numero BE. 45.10255) on kiinnitetty sivuperäsinjärjestelmän vääntöputkiin (osanumero BE. 45.10251/3). Niitit, jotka eivät ole hiiliterästä tai joiden läpimitta on alle 3/16", on ennen lentotoiminnan jatkamista vaihdettava hiiliteräksisiin, läpimitaltaan 3/16" kokoisiin niitteihin Service Bulletin'in No. B 121/73 kohdan 3.2. mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen