

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO  
FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 760/77

1977-10-13



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

760. McCauley. Lapojen säätötappien ruuvien vaihto

Koskee: McCauley'n säätöpotkureita D3A34C401 ja D3A34C402, joilla on seuraavat sarjanumerot:

765815	767457	767684	767835	768343	769092
765820	767458	767776	767837	768344	769093
765821	767471	767777	767838	768345	769094
765822	767472	767778	767839	768346	769209
765823	767473	767799	767879	768347	769210
765824	767474	767800	767880	768348	769211
765828	767475	767801	768190	768349	769212
766622	767476	767802	768191	768350	769214
766624	767477	767803	768192	768351	769215
766625	767479	767804	768193	768352	769216
766626	767480	767805	768194	768353	769217
766627	767481	767806	768195	768354	769229
766638	767661	767822	768196	768560	769230
766639	767662	767823	768197	768888	769264
766640	767663	767824	768199	768889	769265
766641	767664	767825	768202	768890	769266
766642	767665	767826	768254	768891	769267
766643	767666	767827	768335	768892	769269
766644	767667	767828	768336	768893	769288
767451	767668	767829	768337	768970	769289
767452	767678	767830	768338	768971	769291
767453	767679	767831	768339	769002	769292
767454	767680	767832	768340	769007	769449
767455	767682	767833	768341	769008	769450
767456	767683	767834	768342	769009	769451

769452	770490	770723	771681	772254	772975
769453	770491	770724	771682	772255	772977
769454	770492	770725	771683	772256	772981
769455	770583	770864	771684	772257	772983
769456	770584	770865	771685	772506	772984
769457	770585	770866	771813	772507	773011
769459	770608	770867	771844	772509	773088
769460	770609	770868	771845	772510	773093
769548	770610	770869	771846	772518	773094
769549	770611	770870	771987	772519	773095
769550	770612	770871	771988	772520	773096
769551	770613	770872	772004	772521	773097
769552	770614	770873	772005	772683	773101
769553	770615	770874	772006	772694	773192
769555	770623	770875	772007	772696	773193
769556	770624	770876	772008	772698	773195
769557	770625	770877	772010	772699	773196
770212	770626	770878	772011	772700	773197
770213	770627	770879	772012	772701	773198
770214	770628	770880	772013	772702	773199
770216	770629	770881	772014	772703	773200
770217	770630	770882	772015	772704	773201
770218	770631	770883	772017	772705	773202
770219	770632	770884	772041	772731	773205
770220	770633	770885	772042	772732	773207
770221	770634	771659	772204	772733	773342
770222	770635	771660	772205	772735	773343
770223	770636	771661	772206	772865	773533
770224	770637	771662	772207	772866	773709
770225	770638	771663	772208	772940	773775
770226	770639	771664	772209	772941	773780
770390	770640	771665	772210	772942	773783
770391	770641	771676	772250	772943	773785
770392	770642	771677	772251	772945	773787
770394	770721	771679	772252	772946	773918
770489	770722	771680	772253	772974	773924

Viite: McCauley Service Bulletin 129.

Voimaantulo: 1977-11-10.

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa huollossa potkurin kunto ja vaihda kadmioidut lapojen säätötappien ruuvit, osanumero A-1635-104, uusiin ruuveihin, osanumero A-1635-108, McCauley Service Bulletinin 129 ja Service Manualin 761001 mukaisesti.

Toimenpiteet saa tehdä vain sellainen ilmailuvälinekorjaamo, jolle on myönnetty oikeus korjata potkureita.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen