

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 771/78

1978-01-25



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

771. Wassmer. Ovien lukkojen vaihto

Koskee: Lentokoneita Wassmer WA51, 51A, 52 ja 54, sarjanumerot 03-138.

Viite: Consigne de Navigabilité 77-222-(A)

Voimaantulo: 1978-02-15

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet 1978-04-01 mennessä.

1. Irrota ovien verhoukset.
2. Tarkista lukkomekanismien laakereiden kunto.
3. Vaihda lukot uusiin Wassmer Service Bulletinin no.19 mukaisiin tai vastaaviin.
4. Tarkista lukkomekanismien toiminta.
5. Kiinnitä ovien verhoukset paikoilleen.

Vs. toimistopäällikkö

J. Vanhatalo

LV/m-11