

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82921
 international +358 0 82921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 776/78

1978-03-06



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

776. Beechcraft. Muutos laskusiivekkeiden käyttövipuun

Koskee: Seuraavia Beechcraft-merkkisiä lentokoneita

Tyyppi

Sarjanumerot

23, A23, A23A, B23 ja C23

M-1:stä M-1979:ään

A23-19, 19A ja B19

MB-1:stä MB-866:een

A23-24 ja A24

MA-1:stä MA-368:aan

A24R, B24R ja C24R

MC-2:sta MC-536:een

Viite: FAA AD 78-04-01.

Voimaantulo: 1978-04-01.

Toimenpiteet: Vaihda seuraavassa huollossa laskusiivekkeiden käyttövipuun kuuluva hitsattu kappale uuteen hitsattuun kappaleeseen, osa numero 169-524024-85, Beechcraft Service Instructionin No. 940 mukaisesti.

Toimistopäällikön po.
 Ilmailuinsinööri

E. Ailio
 E. Ailio

LV/ks