

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 781/78

1978-03-13



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevan lentokoneen sekä purjelentokoneiden osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

781. Piper. Polttoaineen valintahanojen tarkastus

Koskee: Niitä Piper PA-31- ja PA-31-325 lentokoneita, joiden sarjanumero on 31-7612040:stä 31-7812023:een, 31-7812025:stä 31-7812035:een, 31-7812038:sta 31-7812041:een ja 31-7812043:sta 31-7812047:ään.

Viite: FAA Emergency Airworthiness Directive, February 24, 1978.

Voimaantulo: 1978-03-20.

Toimenpiteet: Tarkista 10 lentotunnin kuluessa Piper Service Bulletinin N:o 592 mukaisesti, että polttoainehanojen valintavipuihin on asennettu kaikki niihin kuuluvat osat. Mikäli osia puuttuu, niin asenna ne ennen lentotoiminnan jatkamista. Kokeile polttoainehanojen toiminta.

Toimistopäällikön po.  
Ilmailuinsinööri

*E. Ailio*  
E. Ailio