

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 795/78

Muutos 1

1978-09-27



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

795. Rallye. Kaasuttimen etulämmityksen läpän vaihto

Koskee: Seuraavia Lycoming- ja Franklin-moottorein varustettuja Rallye-lentokoneita

- MS 883, MS 886, MS 887, Rallye 150T, 150TD, 150ST, 150ST-D, 180T ja 180TD, joiden sarjanumero on 1-3072.

- MS 892A150, MS 892E150, MS 892E150D, MS 893A, MS 893E, MS 893ED, MS 894A, MS 894C, MS 894E, Rallye 235E ja 235ED, joiden sarjanumero on 1-13072.

Viite: Consigne de Navigabilité 78-147-(A).

Voimaantulo: 1978-11-01.

Toimenpiteet: Vaihda seuraavassa huollossa kaasuttimen etulämmityksen läppä uuteen Rallye Service Bulletinin n:o 137 mukaisesti.

Vs. toimistopäällikkö


J. Vanhatatalo

Tämä määräys korvaa määräyksen M 795/78.

LV/ks