

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 816/78

1978-10-30



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

816. Wassmer. Ohjainjärjestelmän tarkastus

Koskee: Lentokoneita Wassmer WA40, 40A, 41, 421, 51, 52, 54, Cerva CE43 ja 44.

Viite: Consigne de Navigabilité 78-183-(A).

Voimaantulo: 1978-12-01.


Toimenpiteet: Tarkasta ohjauspyörien ja siivekkeiden käyttöketjun välisten hammaspyörien kiinnitys seuraavassa 100 tunnin huollossa seuraavasti.

- Tarkasta, että hammaspyörien varmistuslevyt ovat hyvin paikoillaan.
- Tarkasta, ettei varmistinlevyssä oleva kieleke, joka lävistää hammaspyörässä olevan reiän, ole katkennut tai kulunut ja että se on kunnolla paikoillaan.
- Tarkasta, että varmistuslevyn kulmat on kunnolla painettu mutterin ympärille.
- Tarkasta, että päätymutterit on kunnollisesti kiristetty

Lisää tarkastus koneen perushuoltolistaan.

(Bulletin Service Isoire Aviation No. 04 käsittelee samaa asiaa.)

Vs. toimistopäällikkö


 J. Vanhatalo

LV/ks