

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 837/79

1979-02-21



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

837. Enstrom. Ahtimen muutostyö

Koskee: Helikoptereita Enstrom F-28C ja 280C.

Viite: FAA AD 79-02-01.

Voimaantulo: 1979-03-20.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet ahdinjärjestelmään helikopterin seuraavassa 50 tunnin huollossa. Kohdan A mukaisia toimenpiteitä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli Rajay-ahtimen sarjanumero on 70484 tai suurempi.

- A. - Irrota turboahdin helikopterista Enstrom Maintenance Manualin mukaisesti.
- Irrota kuusi ruuvia, joilla ahdinkotelo on kiinnitetty laakerikoteloon. Koptuta tarvittaessa ahdinkotelo muovivasaralla sen irrottamiseksi laakerikotelosta.
  - Kiristä ahtimessa olevat kolme laakerikotelon laippaan kiinnitettyä ruuvia arvoon  $10 \pm 1$  Nm ( $90 \pm 10$  in-lb). Lukitse ruuvit paikoilleen kuvan mukaisesti pistevarmistuksella.
  - Asenna ahdinkotelo paikoilleen käyttäen uutta tiivistettä Rajay, osanumero TC6-44. Kiinnitä kuusi ruuvia paikoilleen ja kiristä arvoon  $10 \pm 1$  Nm ( $90 \pm 10$  in-lb).
  - Asenna ahdin paikoilleen Enstrom Maintenance Manualin mukaisesti.
- (Kuva)
- B. - Irrota imuilmansuodatin helikopterista Enstrom Maintenance Manualin mukaisesti.
- Irrota liitin AN815-60, jolla polttoainesuuttimen huohotinputki on liitetty imuilman suodatinkoteloon. (Säilytä liitintä paikoillaan pitänyt mutteri AN924-6D.)

- Asenna liittimen AN815-6D paikalle liitin AN832-6D, niin että kiinnitysmutteri AN924-6D tulee suodatinkotelon ulkopuolelle.
- Kiinnitä polttoainesuuttimen huohotinputki liittimeen AN832-6D.
- Asenna helikopteriin uusi imuilman suodatin Enstrom Maintenance Manualin mukaisesti.

Toimistopäällikön po.  
Ilmailuinsinööri

*E. Ailio*  
E. Ailio

KUVA

