

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 847/79

9.4.1979



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

847. Blanik. Korkeusvakaimen päätykaarien tarkastaminen


Koskee: L13 Blanik purjelentokoneita, kaikki valmistusnumerot.

Viite: Omnipol Mandatory Bulletin No. L13 052.

Voimaantulo: 1.5.1979.


Toimenpiteet: Tarkasta viimeistään seuraavassa kuukausitarkastuksessa korkeusvakaimen päätykaaret allaolevan ohjeen mukaisesti. Toista tarkastus jokaisessa vuosihuollossa.

Irrota korkeusperäsimen uloimmat saranat. Käännä peräsintä sisemmän saranan varassa siten, että voit tarkastaa korkeusvakaimen päätykaaren allaolevassa kuvassa nuolen osoittamista paikoista suurennuslasilla.



Mikäli repeämiä löytyy, korjaa ne ennen seuraavaa lentoa Omnipol Mandatory Bulletin No. L13.052 mukaisesti.

Vs. toimistopäällikkö


 J. Vanhatalo