

M 877/79

28.9.1979

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

877. Bendix. Magneettojen tarkastuksia II

Koskee: Seuraavia neli-, kuusi- ja kahdeksansylinterisiin mäntämootoreihin asennettuja Bendix D-2000- ja D-2200-sarjan magneettoja toimenpidekohtaisesti.

- Toimenpidekohta A:
1. Ne punakilpiset magneetot, joiden sarjanumero on 25000 tai pienempi.
 2. Ne sinikilpiset magneetot, joiden sarjanumero on 901000 tai pienempi.
 3. Ne kaksoissytytysjärjestelmät, joiden kannen neljän keskimmäisen kiinnitysruuvin varmistinlakka on särkynyt tai sitä ei ole ollenkaan.
 4. Ne kaksoissytytysjärjestelmät, joiden nimikilvissä ei sarjanumeron perässä ole kirjainta "K" ja joiden kannessa ei ole varoituskilpeä.

- Toimenpidekohta B:
1. Ne punakilpiset magneetot, joiden sarjanumero on 17814 tai pienempi ja joiden nimikilpien alareunaan ei ole leimattu kirjainta "C".
 2. Ne sinikilpiset magneetot, joiden sarjanumero on 806000 tai pienempi ja joiden nimikilpien alareunaan ei ole leimattu kirjainta "C".

Viite: FAA AD 79-18-06.

Voimaantulo: 1.11.1979

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ja korjaa magneeton kotelo 10 lentotunnin kuluessa Bendix Service Bulletinin No. 605, Part I, Detailed Instructions mukaisesti soveltamalla joko Methodia I, II tai III sekä Information Partia I-C ja I-D.

- B. Asenna magneettoon 10 lentotunnin kuluessa Bendix Coil Securing Kit, osanumero 10-382939, Bendix Service Bulletinin No. 605, Part II, Detailed Instructions mukaisesti. (Vertaa M 757/77 Muutos 2, kohta E.)
- C. Sen jälkeen kun tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet on tehty, niin leimaa kirjain "K" magneeton nimikilpeen sarjanumeron perään ja kirjain "C" magneeton nimikilven alareunan keskelle.

Vs. toimistopäällikkö


J. Vanhatalo