

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 880/79

11.10.1979



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

880. Piper. Siivekkeiden tarkastus ja vahvistus

Koskee: Seuraavia Piper-merkkisiä lentokoneita, joihin ei ole asennettu Piperin asennussarjaa n:o 763893.

Tyyppi

Sarjanumerot

PA-24	24-1 ja suuremmat
PA-24-250	24-1 ja suuremmat
PA-24-260	24-3642, 24-4000 ja suuremmat
PA-24-400	26-1 ja suuremmat
PA-30	30-1 ja suuremmat
PA-39	39-1 ja suuremmat

Viite: FAA AD 79-20-10.

Voimaantulo: 15.11.1979.

Toimenpiteet:

Tarkasta siivekkeiden kunto seuraavassa huollossa Piper Service Letterin No. 850 mukaisesti. Toista tarkastus tämän jälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa, kunnes siivekkeet on vahvistettu asentamalla niihin Piperin asennussarja n:o 763893.

Vs. toimistopäällikkö


 J. Vanhatalo

LJV/KLS