

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 895/79

12.11.1979



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

895. Slick-magneetit. Jakopään kiinnityksen tarkastus

Koskee: Slick 662 magneetit sarjanumerot 605001-607024.

Viite: Slick Service Bulletin 1-69.

Voimaantulo: 10.12.1979.

Toimenpiteet: Tee tarkastus seuraavssa 100 tunnin huollossa, ellei sitä ole tehty jo aikaisemmin M 477/71 mukaisesti.

Poista virranjakajan jakopään kotelo ja tarkasta, onko jakopää tukevasti kiinni kotelossa. Mikäli ruuvit ovat kireällä, mutta jakopää löysällä, jatka reikien kierteitä 2 Kierteen verran tai käytä 1/16 tuumaa lyhyempiä ruuveja tai viilaa vanhoja ruuveja 2 kierteen verran lyhyemmiksi.

Vs. toimistopäällikkö

J. Vanhatalo

Tämä määräys korvaa M-määräyksen M 477/71 osa 1.

PjH/KLS