

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 905/79

26.11.1979



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

905. Hughes 269C. Muutoksia moottoriin ja moottorin apulaiteasennuksiin

Koskee: Hughes 269C helikoptereita kaikki valmistusnumerot.


Viite: Hughes Service Information Notice No. N-134, sekä kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 15.12.1979.

Toimenpiteet: Tee 30.4.1980 mennessä seuraavat muutostyöt:

1. Asenna toinen öljynjäähdytin Hughes Service Notice No. N-110 mukaisesti.
2. Asenna pakoputken tiivisteet P/N 269A8225.
3. Asenna täysvirtatyypinen öljynsuodatin Lycoming Service Instruction No. 1319 mukaisesti.
4. Asenna Lycoming Service Instruction No. 1287 mukaisesti käynnistysmoottorin Bendix-laitteeseen välilevy.

Vs. toimistopäällikkö

  
 J. Vanhatalo