

M 919/80

26.2.1980

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

919. Slick. Magneeton laukaisukytkimen tarkastus ja vaihto

Koskee: Jäljempänä lueteltuja magneettoja, joita on asennettu ainakin seuraaviin moottoreihin.

Lycoming: AEIO-360, AEIO-320, IO-320, O-235, O-320, O-360.

Continental: A-65-8, A-75-8, C-85-8, C-90-8, O-200, O-200-A, O-300-A, -B, -C, -D, O-470, O-470-U, IO-360-KB, IO-470, IO-520-A, -B, -F, TSIO-470, TSIO-520, TSIO-520-T.

Magneeton tyyppi	Magneeton sarjanumero
447	9040001-9040049
447R	"
662	9020462-9070000
662R	"
664	9040001-9040086
664R	"
680	9020462-9070000
680R	"
4151	9020017-9070000
4151R	"
4152	"
4152R	"
4181	"
4181R	"
4201	9020210-9070000
4201R	"
4230	9040001-9040197
4230R	"
4251	9030001-9070000
4251R	"
4281	"
4281R	"
6210	8090073-9070000
6214	8050001-9070000

Viite: FAA Emergency AD, February 4, 1980.


Voimaantulo: 7.3.1980.

Toimenpiteet: Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulopäivästä lukien tai viimeistään 7.4.1980, kumpi tulee ensin, magneeton laukaisukytkimen keskipakoispainojen kiinnitysniittien kovuus seuraavasti:

1. Irrota laukaisukytkimellä varustettu magneetto (tai magneetot) moottorista ja poista laukaisukytkin valmistajan ohjeen mukaan.
2. Vertailukohdan saamiseksi viilaa hienolla viilalla keskipakoispainon tartuntakäpälän tasaista pintaa. Viila ei irrota ainetta kovasta kappaleesta, pinta ainoastaan tulee kiiltäväksi.
3. Viilaa samalla tavalla keskipakoispainojen kummankin kiinnitysniitin päätä.
4. Jos viila irrottaa ainetta niitin päästä, niitti ei ole lämpökäsitelty ja koko laukaisukytkin on vaihdettava toimintakuntoiseen. Palauta viallinen laukaisukytkin Slick Electro Inc. edustajalle.
5. Jos niittien päiden ja keskipakoispainojen tartuntakäpälän kovuudet ovat samanlaiset, kokoa magneetto ja lyö C-kirjain magneeton tyyppikilven vasempaan päähän Slick tavaramerkin päälle merkiksi siitä, että tarkastus on tehty.

Jos tarkastuksen tulos on kyseenalainen, on laukaisukytkin vaihdettava.

Vs. toimistopäällikkö


J. Vanhatalo