

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION  
PL 50  
SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 950/80

14.7.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.


**950. Schleicher. Kuomun lukitussalvan tarkastus**

Koskee: Kaikkia K8-, K8B- ja K8C-tyyppisiä purjelentokoneita.


Viite: LTA 80-158.

Voimaantulo: 15.8.1980.

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa kuukausitarkastuksessa kuomun lukitussalvan nokka. Mikäli nokka on alle 2 mm korkea, niin viilaa salpaa kuvan mukaisesta kohdasta niin paljon, että vähintään mainittu mitta saavutetaan.



Toimistopäällikön po.  
Ilmailuinsinööri

  
Pekka Pärssinen