

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 951/80

17.7.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

951. Piper. Kaasuvaijerin päätteen vaihto

Koskee: Piper PA-28-181 (S/N 28-7790032:sta 28-8090227:ään), PA-32-300 (S/N 32-7640001:stä 32-7740032:een) ja PA-32R-300 (S/N 32R7680001:stä 32R-7780148:aan).

Viite: FAA AD 80-14-02.

Voimaantulo: 15.8.1980.

Toimenpiteet: Vaihda 50 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulosta

a) PA-32-300 ja PA-32R-300 lentokoneissa kaasuvaijerin ja kaasuttimen väliset kiinnitysosat Piper Service Bulletinin No. 537 mukaisesti, b) PA-28-181 lentokoneissa kaasuttimen vipu Piper Service Bulletinin No. 679 mukaisesti.

Toimistopäällikön po.  
 Ilmailuinsinööri

*E. Ailio*  
 E. Ailio

PjH/KLS