

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 961/80

15.9.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

961. Piper. Ohjekilpien tarkastus

Koskee: Lentokoneita Piper PA-31 ja PA-31-325, sarjanumerot 31-7401201:stä 31-8012072:een, ja Piper PA-31-350, sarjanumerot 31-7405401:stä 31-8052162:een.


Viite: FAA AD 80-17-06

Voimaantulo: 10.10.1980

Toimenpiteet:

Tarkasta seuraavan 50 lentotunnin kuluessa, onko mittaritauluun ja ohjaamon lattiaan asennettu oikeat, Piper Service Bulletinin No. 688 mukaiset ohjekilvet. Virheelliset kilvet on vaihdettava uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista.

Vs. toimistopäällikkö


 J. Vanhatalo

LJV/KLS