

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos/Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 979/80

30.10.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

979. MFI. Moottorin kiinnityspulttien vaihto

Koskee: Lentokoneita MFI-9, MFI-9B ja MFI-9S.

Viite: Luftvärdighetsanvisning (LVA) nr. 1653.

Voimaantulo: 1.12.1980.

Toimenpiteet: Vaihda moottorin alemmat kiinnityspultit (oikean- ja vasemmanpuoleinen), osanumero 9.10.91B, uusiin, kun niiden lentoaika nousee 1000 tuntiin ja tämän jälkeen aina 1000 lentotunnin välein. Mikäli pulttien lentoaika tämän määräyksen voimaantullessa jo on noussut yli 1000 tuntiin, niin vaihda ne uusiin seuraavassa huollossa.

Lisää toimenpiteet koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

Vs. toimistopäällikkö

J. Vanhatalo

LJV/KLS