

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 983/80

10.11.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

983. Bellanca. Äänenvaimentimien tarkastus

Koskee: Lentokoneita Bellanca (Champion) 7GC, 7GCB, 7HC, 7KC, 7GCA, 7GCBA, 7ECA, (sarjanumerot alle 985-74), 7GCAA (sarjanumerot alle 280-74), 7GCBC (sarjanumerot alle 604-74), 7KCAB (sarjanumerot alle 405-74) ja 8KCAB (sarjanumerot alle 120-74).

Viite: FAA AD 80-21-06.

Voimaantulo: 15.12.1980.

Toimenpiteet: Irrota moottorin äänenvaimentimet, Bellancan (Championin) osanumero 3-1079 tai 3-1493, koneesta 25 lentotunnin tai 60 vuorokauden kuluessa, kumpi tulee ensin, ja tämän jälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa, mutta ainakin kerran vuodessa, sekä tarkasta äänenvaimentimien kunto. Mikäli äänenvaimentimen sisäosa on rapistunut tai murtunut, niin vaihda äänenvaimennin uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista. Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

Vs. toimistopäällikkö


 J. Vanhatalo

LJV/KLS