

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 50
SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 987/80

Muutos 1

1.3.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

987. Bendix. Magneeton laukaisukytkimen tarkastus ja vaihto

Koskee: Bendix S-20, S1200 ja D-2000 sarjojen magneettoja. (Huom. esim. S-20 sarjan magneettoihin luetaan S4(L)N-20 ja -21, S6R(L)N-20, -21, -23 ja -25, S6LN-22 ja -26 jne. tyyppiset magneetit. Samoin S-1200 sarjan magneettoihin luetaan S4RN-1201, -1211, -1225, -1259 jne. tyyppiset magneetit.)


Viite: FAA AD 78-09-07, Amendment 39-3963.

Voimaantulo: 15.3.1982.

Toimenpiteet:

- A) 1) Jos magneeton käyntiaika on alle 475 tuntia uudesta tai peruskorjauksesta, on kohdan B) toimenpiteet tehtävä viimeistään käyntiajalla 500 tuntia.
- 2) Jos magneeton käyntiaika on yli 475 tuntia, on kohdan B) toimenpiteet tehtävä 25 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulopäivästä lukien.
- B) Tarkasta ja vaihda tarpeen vaatiessa laukaisukytkin Bendix Service Bulletin No. 599 A tai vastaavan ohjeen mukaan.
- C) Kohdan B) mukainen tarkastus on tehtävä tämän jälkeen 500 lentotunnin välein. Lisää tämän määräyksen toimenpiteet ilma-aluksen 100 tunnin huolto-
listaan.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen No. 987/80.