

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 990/80

8.12.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

990. Schempp-Hirth. Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastaminen

Koskee: Standard Cirrus purjelentokoneita, seuraavat valmistusnumerot: 1-397, 399-572, 574-585, 587-592 sekä 594, 596 ja 600.


Viite: LBA LTA 80-244.

Voimaantulo: 1.1.1981.

Toimenpiteet: Tarkasta viimeistään seuraavassa vuosihuollossa, kuitenkin viimeistään 30.4.1981 mennessä korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeessa (T-kiinnityskorvake) olevien vakaimen kiinnitystappien hitsaussaumamat vähintään viisi kertaa suurentamalla suurennuslasilla Schempp-Hirth Technische Mitteilung No. 278-26 mukaisesti. Mikäli repeämiä löytyy, korjaa ne hitsaamalla ennen lentotoiminnan jatkamista.

Tee yllämainittu tarkastus uudestaan korkeintaan 300 lentotunnin välein.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen