

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1025/81

18.6.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1025. Piper. Matkatavaratilan oven korjaus


Koskee: Lentokoneita Piper PA-34-200 Seneca, sarjanumerot 34-7250001:stä 34-7450220:aan, ja PA-34-200T Seneca II, sarjanumerot 34-7570001:stä 34-8070367:ään.

Viite: FAA AD 81-10-03.

Voimaantulo: 1.8.1981.

Toimenpiteet: Korjaa 25 tunnin kuluessa matkatavaratilan ovi Piper Service Bulletinin No. 633B osan IV mukaisesti. (Tämä korjaus on jatkoa muutosmääräyksen M 902/79 vaatimille toimenpiteille.)

Toimistopäällikkö



Jorma Jalkanen