

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1036/81

Muutos 1

11.8.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1036. Slick. Sytytyskelan tarkastus ja vaihto

Koskee: Niitä Slick Electro Inc.:n valmistamia magneettoja no. 4201, 4201R, 4216, 4216R, 4230, 4230R, 4250, 4250R, 4251, 4251R, 4252, 4252R, 4281, 4281R, 6210, 6210R, 6214 ja 6214R, jotka on valmistettu 1.10.1978-30.4.1980 tai joihin on asennettu uusi, em. aikavälillä valmistettu kela.

Näitä magneettoja on asennettu ainakin seuraaviin moottoreihin:

Continental:	TS10-520	Lycoming:	O-235
	I0-520		O-320
	O-470		O-360
	I0-470		
	A-65	Sportavia	
	C-85	Limbach:	SL1700E, E1
	C-90-8, -12, -15		
	O-200		
	TS10-360		
Limbach	SL1700EA, EA1		
	EB, EB1		
	EC, EC1		
	L2000 EO1, EA1		
	EB1, EC1		

Viite: LBA (Saksan Liittotasavalta) LTA 81-08.

Voimaantulo: 15.9.1982.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa magneeton sytytyskelan kunto Slick Electro Service Bulletinin No. 1-81 (Rev. 29.6.1981) mukaisesti. Mikäli kelasta löytyy murtumia tai se on ollut käytössä vähemmän kuin 250 tuntia, niin vaihda se uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista. Yli 250 tuntia käytössä olleita, moitteettomia keloja ei tarvitse vaihtaa. Myöskään keloja, jotka on valmistettu 30.4.1980 jälkeen, ei tarvitse vaihtaa.

B. Sen jälkeen, kun kohdan A mukaiset toimenpiteet on tehty, leimaa magneeton valmistuskilpeen sarjanumeron perään kirjain "C".

(Lycoming Service Bulletin No. 457A ja Limbach Technische Mitteilung Nr. 15 käsittelevät myös tätä asiaa.)

Toimistopäällikkö



Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1036/81.