

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1037/81

10.7.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1037. Alpla-Werke AVo 68 "Samburo". Siivekkeiden saranapukkien tarkastus

Koskee: AVo 68s ja v "Samburo" moottoripurjelentokoneita, kaikki valmistusnumerot.

Viite: LBA LTA 81-16.

Voimaantulo: 20.7.1981.

Toimenpiteet: Tee ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen 20 lentotunnin välein seuraavat toimenpiteet:

Irrota siivekkeet ja tarkasta saranapukit magneettihiukkas- tai väritunkeuma-menetelmällä. Mikäli repeämiä löytyy, vaihda saranapukit uusiin valmistajatehtaan toimittamiin ennen seuraavaa lentoa.

Sen jälkeen kun saranapukit on vaihdettu uusiin, on tämän määräyksen mukainen tarkastus tehtävä 100 lentotunnin välein.

Toimistopäällikön po.  
Ilmailuinsinööri

  
J. Vanhatalo