

M 1053/81

22.9.1981

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1053. Robinson. Pääroottorin lapojen käyntiajan rajoitus

Koskee: Kaikkia Robinson R22-tyyppisiä helikoptereita.

Viite: FAA AD 81-19-03.

Voimaantulo: 15.10.1981.

Toimenpiteet: Poista ennen seuraavaa lentoa käytöstä kaikki pääroottorin lavat, osan:o A 016-1, Rev. A:sta V:hen, joiden kokonaiskäyntiaika on yli 300 tuntia. Tämän tyyppisten lapojen kokonaiskäyntiaika rajoitetaan 300 tuntiin väsymismurtumavaaran takia. Merkitse uusi käyntiaikarajoitus lapojen laitekortteihin.

Toimistopäällikkö



Jorma Jalkanen