

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1081/82

14.4.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1081. Mitsubishi: Moottorin sähköjohtojen tarkastus ja vaihto

Koskee: Lentokoneita Mitsubishi MU-2B, MU-2B-10, -15, -20, -25 ja -26, sarjanumerot 005-347 (lukuunottamatta s/n 313 ja 321) sekä MU-2B-30, -35 ja -36, sarjanumerot 501-696 (lukuunottamatta s/n 652 ja 661).

Viite: Japan Civil Aviation Bureau AD no. TCD-2113-82.

Voimaantulo: 10.5.1982.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta moottorin sähköjohtojen kunto 25 lentotunnin välein Mitsubishi MU-2 Service Bulletinin no. 191 osan "Instructions" kohdan 2 mukaisesti. Jos johdoista löytyy vikoja, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.
- B. Vaihda viimeistään 300 lentotunnin kuluttua moottorin sähköjohdot no. MS25471 uusiin johtoihin no. M22759 Mitsubishi MU-2 Service Bulletinin no. 191 osan "Instructions" kohdan 3 mukaisesti. Tämän jälkeen ei kohdan A mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

LJV/KLS