

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1099/82

1.7.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1099. Bell/Agusta-Bell. Vintturin sähkökytkennän muutos

Koskee: Kaikkia niitä Bell ja Agusta-Bell 206A-, 206B-, 206BIII- ja 206B-1-tyyppisiä helikoptereita, joilla on ulkopuolinen vintturi tai vintturin asennussarja no. 206-706-124-001/003 tai 206-706-126-001/003.

Viite: Agusta Bolletino Tecnico no. 206-147.

Voimaantulo: 1.8.1982.

Toimenpiteet: Muuta ennen seuraavaa vintturin käyttöä, kuitenkin 1.12.1982 mennessä vintturin sähkökytkentää Agusta Bolletino Tecnicon no. 206-147 tai Bell Alert Service Bulletinin no. 206-81-15 Rev. A mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen