

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1130/82  
 19.11.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1130 Embraer. Laskutelinejärjestelmän sähköjohtojen tarkastus

Koskee: Kaikkia Embraer EMB-110 Bandeirante- ja EMB-121 Xingu-tyyppisiä lentokoneita.


Viite: Centro Técnico Aeroespacial Airworthiness Directive no. CTA 82-10-02.

Voimaantulo: 15.1.1982.

Toimenpiteet: Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa ja tämän jälkeen 500 lentotunnin tai kolmen kuukauden välein laskutelineiden sähköjohtojen kunto ja asennus sekä vaihda johdot tarpeen mukaan uusiin Embraer Service Bulletinin no. 110-32-052 tai 121-32-024 mukaisesti.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen

LJV/KLS