

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1131/82

19.11.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1131. MFI. Nopeusmittarin värimerkinnät

Koskee: Kaikkia MFI-9-, MFI-9B- ja MFI-9S-tyyppisiä lentokoneita.

Viite: Luftvärldinghetsanvisning no. LVA 1840.

Voimaantulo: 15.12.1982.

Syy: Joissakin tapauksissa nopeusmittarin värimerkinnät eivät vastaa hyväksytyssä lentokäsikirjassa annettuja arvoja.

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa 100 tunnin huollossa nopeusmittarin värimerkinnät, joiden on oltava alla olevan mukaiset.

Vihreä kaari peittää alueen 56-110 kt (64-127 MPH) CAS

Valkoinen kaari peittää alueen 51-80 kt (59-92 MPH) CAS

Elleivät värimerkinnät ole oikeat, niin korjaa ne ennen lentotoiminnan jatkamista SAAB SCANIA Service Bulletinin No. MFI 9/6-1982 mukaisesti.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen