

M 1149/83

15.2.1983

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1149. Switlik Parachute. Pelastusliivien tarkastus

Koskee: Kaikkia Switlik Parachute Companyn 1.6.1981 ja 22.3.1982 välisenä aikana valmistamia pelastusliivejä.

Viite: FAA AD 83-01-06

Voimaantulo: 15.3.1983

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta 24 kuukauden kuluessa Switlik Parachute Companyn Service Bulletinin 25-00-16 kohdan "Accomplishment Instructions, Paragraph 2" mukaisesti pelastusliivien venttiilivarren alempi olake. Jos sieltä ei löydy kapeata uraa, on venttiili hyväksyttävä. Jos kapea, 1/16" - 1/32" mittainen ura löytyy, niin vaihda venttiili uuteen, moitteettomaan.
- B. Sen jälkeen, kun venttiili on vaihdettu, niin täytä liivit ja tarkasta venttiilin toiminta.

Vt. osastopäällikkö


Jorma Jalkänen