

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 50
SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1156/83

28.3.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1156. Rolladen-Schneider. Trimmipainon kiinnitys

Koskee: Seuraavia Rolladen-Schneiderin valmistamia purjelentokoneita.

LS3, LS3-a, LS3-17: kaikki sarjanumerot.

LS4: sarjanumerot 4000-4078, 4080-4097, 4099-4116, 4118-4120, 4122-4153, 4159-4163, 4167-4169, 4171, 4180, 4181, 4184-4191, 4194, 4196-4203, 4205, 4206, 4208, 4209, 4211, 4213-4217, 4242, 4243, 4245-4247, 4253, 4255, 4262, 4263, 4266, 4267, 4271, 4274, 4276-4278, 4280, 4285, 4324.

Viite: LBA LTA 82-214

Voimaantulo: 1.5.1983

Toimenpiteet: Tarkasta trimmipainon kiinnitys ennen seuraavaa lentoa Rolladen Schneider Technical Bulletinin no. 3033/4010 mukaisesti ja korjaa tarvittaessa.

Vt. osastopäällikkö


Jorma Jalkanen

045/LJV/AP