

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1161/83

9.5.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1161. Piper. Laskutelineen kiinnityspulttien vaihto

Koskee: Lentokoneita Piper PA-38-112, sarjanumeroita 38-78A0001:stä 38-82A0110:een.

Viite: FAA AD 83-05-04

Voimaantulo: 1.6.1983

Toimenpiteet: Vaihda 50 lentotunnin kuluessa laskutelineen pultit ja aluslevyt uusiin seuraavasti:

1. Vaihda laskutelineen neljä AN5-kiinnityspulttia ja AN960-aluslevyä neljään NAS 145-22-pulttiin ja MS20002-C5-aluslevyyn Piper Service Bulletinin 673A osan "Instructions" mukaisesti.

2. Vaihda kaksi AN7-17A-pulttia, jotka kiinnittävät päälaskutelineen joustintukien sisäpääät runkoon, uusiin AN7-17A pultteihin ja kiristä arvoon 50-56Nm (450-500 lb-in tai 37-41 lb-ft).

Vs. osastopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen

L519/LJV/AP