

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1163/83

Muutos 1

15.4.1984



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1163. **Pilatus. Siivekekorvakkeiden korjaus**

Koskee: Lentokoneita Pilatus PC-6 Porter ja Turbo-Porter, joiden sarjanumero on pienempi kuin 816.

Viite: Airworthiness Directive No. HB 83-018

Voimaantulo: 15.5.1984

Toimenpiteet: Korjaa ennen seuraavaa lentoa (ellei jo ole korjattu M 1163/83 mukaisesti) siivekkeiden/laskusiivekkeiden kiinnityskorvakkeet no. 6100.0011.00 Pilatus Aircraft Service Bulletinin no. 138 Rev. 2 mukaisesti. Korvakkeiden osanumero on tämän jälkeen 6100.0011.51.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1163/83

L519/LJV/AP