

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1167/83

1.6.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Partenavia. Korkeusvakaimen kiinnityspulttien tarkastus

Koskee: Lentokoneita Partenavia P.68, P.68B, P.68C, P.68-TC ja P.68 "Observer", joiden sarjanumero on 289 tai pienempi lukuunottamatta sarjanumeroita 234, 256, 259, 269 ja 288.

Viite: Registro Aeronautico Italiano Airworthiness Directive no. 83-54/P.68-28

Voimaantulo: 15.6.1983

Toimenpiteet: Tarkastus ennen seuraavaa lentoa, mikäli ei ole jo tarkastettu RAI:n sähkeen no. 83-3 mukaisesti, korkeusvakaimen vääntöputken korvakkeen kiinnityspulttien AN4-6A kiinnitysmomentti. Momentin oikea arvo on 8,830 - 9,320 Nm (78-83 in.lbs).

Kiristä pultit tarpeen vaatiessa uudestaan.

Partenavia Service Bulletin no. 57 käsittelee tätä asiaa.

Vs. osastopäällikkö


 Jorma Jalkanen

L440/LJV/AP