

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1171/83
 17.6.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Grob. Kuomun saranan vaihto


Koskee: Kaikkia purjelentokoneita Club Astir II ja Standard Astir II

Viite: LBA LTA83-43

Voimaantulo: 15.7.1983

Toimenpiteet: Vaihda viimeistään seuraavassa vuosihuollossa kuomun alumiinivalusta valmistettu sarana no. 104-2601 alumiinilevystä valmistettuun saranaan no. 102C-2620 Grob Technische Mitteilungin TM306-21 korjausohjeiden mukaisesti.

Vs. osastopäällikkö


 Jorma Jalkanen

L904/LJV/AP