

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

**ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA**  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION  
**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1172/83  
 17.6.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**PZL Bielsko. Korkeusperäsinjärjestelmän haarukkapultin vaihto**

**Koskee:** Kaikkia SZD-30; SZD-30B ja SZD-30C Pirat-tyyppisiä purjelentokoneita.

**Viite:** PZL Bielsko Bulletin no. BR-025/82.

**Voimaantulo:** 15.7.1983


**Toimenpiteet:** Vaihda viimeistään seuraavassa vuosihuollossa kuvan 1 mukainen korkeusperäsinjärjestelmän työntötangon duralumiininen, uralla varustettu haarukkapultti (piirustuksen 03-02-00 tai 19.65.54.004.00 mukaan valmistettu) uuteen samanmuotoiseen, teräksiseen seuraavasti.

1. Irrota työntötanko korkeusperäsimestä ja korkeusvakain rungosta.
2. Irrota sivuperäsin.
3. Irrota työntötangon ja korkeusperäsimen käyttövivun väliset liitoskappaleet.
4. Mittaa duralumiininen haarukkapultin esillä olevan osan pituus. Poista sen jälkeen varmistus ja kierrä haarukkapultti ulos.
5. Kierrä teräksinen haarukkapultti ruuveineen ja aluslevyineen kohdassa 4 saadun mitan mukaisesti työntötankoon. Älä vielä varmista.
6. Kokoa työntötanko. Asenna korkeusvakain koneen huolto-ohjekirjan mukaisesti. Mittaa korkeusperäsimen poikkeamat, ja kun ne ovat oikeat, niin kiristä mutteri ja taivuta varmistusaluslevy (piirustus no. BN-66/3833-02).
7. Asenna sivuperäsin paikoilleen.

Vs. osastopäällikkö  
 L903/LJV/AP

  
 Jorma Jalkanen

osk HTH HTH



*työntötko*

*popychacz 66-21-00  
(lub 19.65.54.000.00)*

*push rod  
Stosstange  
толкатель*


A

A

Fig.1

6.2

6.1



Kuva 1.