

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1185/83

9.8.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1185. Erillisten bensiini- ja petroolikäyttöisten lämmityslaitteiden tarkastus

**Koskee:** Kaikkia muita paitsi muutosmääräyksissä M 1022/81 ja 1084/82 mainittuja ilma-aluksiin asennettuja erillisiä bensiini- ja petroolikäyttöisiä lämmityslaitteita.

**Viite:** Käyttökokemukset Suomessa.

**Voimaantulo:** 1.9.1983.

**Syy:** Muutosmääräyksellä M 603/75 määrättiin tehtäväksi kaikille ilma-alusten bensiini- ja petroolilämmittimille polttokammion painekoe. Samalla julkaistiin ilmailumääräykset AIR M2-10 ja AIR M4-11 lämmittimien tarkastus- ja peruskorjausjaksoista. Tämän jälkeen on julkaistu muutosmääräykset M 1022/81 Stewart-Warner (South Wind) ja M 1084/82 Janitrol lämmittimien tarkastuksista.

Tällä määräyksellä pyritään selkeyttämään erillisten lämmityslaitteiden huoltojaksoja.

**Toimenpiteet:**

- 1) Stewart-Warner (South Wind) 8240-, 8253-, 8259- ja 8472-tyyppisten lämmityslaitteiden tarkastukset ja peruskorjaukset on tehtävä muutosmääräyksessä M 1022/81 esitetyin jaksoin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- 2) Janitrol B 1500-, B2030-, B3040- ja B4050-tyyppisten lämmittimien tarkastukset ja peruskorjaukset on tehtävä muutosmääräyksessä M 1084/82 esitetyin jaksoin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- 3) Kaikille muille kuin edellä mainituille lämmittimille on tehtävä peruskorjaus enintään 3 vuoden tai 1000 lentotunnin (lämmittimen käyttötunnin) välein, kumpi tulee ensin.

4) Lisää lämmitintä koskevan muutosmääräyksen toimenpiteet ilma-aluksen määräaikaishuoltolistaan.

Toimistopäällikön po.  
jaostopäällikkö

  
Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 603/75. Ilmailuhallitus on kumonnut tätä asiaa koskevat ilmailumääräykset AIR M2-10 ja AIR M4-11.

L1012/PjH/AP