

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 VANTAA 53
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82921
 international +358 0 82921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1203/83

14.11.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1203. Bell/Agusta-Bell. Ohjainjärjestelmän pulttien vaihto


Koskee: Kaikkia helikoptereita Bell/Agusta-Bell 47G-2A, 47G-2A-1, 47G-3, 47G-3B, 47G-3B-1, 47G-4, 47G-4A, 47J, 47J-2, 47J-2A, 47J-3 ja 47J-3B-1.

Viite: Agusta Bolletino Tecnico no. 47-134

Voimaantulo: 15.12.1983

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa huollossa, mutta kuitenkin 1.3.1984 mennessä pääroottorin ohjainjärjestelmän pulttien tyyppi Bell Alert Service Bulletinin 47-83-8 tai Agusta Bolletino Tecnicon no. 47-134 mukaisesti. Kaikki AN/NAS-pultit on vaihdettava ennen lentotoiminnan jatkamista Bellin standardipultteihin.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jaikonen

L13 22/LJV/AP