

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82921

international +358 0 82921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1207/83

20.12.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1207. Avco Lycoming. Polttoaineen ruiskutusjärjestelmän muutos

Koskee: Avco Lycoming lentomoottoreita IO-540-G1B5, -G1C5, -G1D5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1C5, -K1D5, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1J5, -K1J5D, -M1B5D, -S1A5, -AA1A5; AEIO-540-L1B5D; TIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -S1AD, -U2A, -V2AD; LTIO-540-F2BD, -J2BD, -N2BD, -U2A, -V2AD; TIO-541-E1A4, -E1B4, -E1C4, TIGO-541-E1A.

Viite: FAA AD 83-22-04

Voimaantulo: 20.1.1984

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa, onko moottoriin asennettu Bendix Service Bulletinin RS-88 (ja sen liitteen 1) kohdan 1.A. (1), (2) ja (3) mukainen polttoaineen ruiskutuslaite Bendix RSA-10DB1, RJA-10DB2, RSA-10ED1, tai RSA-10ED2. Jos tällaista laitetta ei ole asennettu, ei lisätoimia vaadita. Jos jokin näistä laitteista on asennettu, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.

B. Vaihda ennen seuraavaa lentoa polttoaineen ruiskutuslaitteeseen kuuluva kalvo, osano. 2539806 uuteen kalvoon, jonka osanumero on 2541803, sekä kalibroi polttoaineen virtaus ja korjaa valmistuskilven merkintöjä Bendix Energy Controls Division Service Bulletinin RS-85 osa 2 (Accomplishment Instructions) mukaisesti.

Avco Lycomin Service Bulletin no 467 käsittelee myös tätä asiaa.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L14 24/LJV/AP