

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82921

international +358 0 82921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1224/84

15.3.1984



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1224. Glasflügel. Lisäys lentokäsikirjaan

Koskee: Glasflügelin valmistamia tyyppejä; "Standard Libelle 201 B", "Kestrel", "Glasflügel 604", "Hornet", "Glasflügel 304" ja "Mosquito".

Viite: LBA LTA No 84-11

Voimaantulo: 1.4.1984

Syy: Korkealla lennettäessä on vesisäiliöissä ollut ilma laajentuessaan vaurioittanut siiven rakenteita.

Toimenpiteet:

Ennen lentoa yli 5000 m:n (16400 ft) korkeudessa, mutta viimeistään 15.4.1984, tee seuraava lisäys purjelentokoneen lentokäsikirjaan, osaan toimintarajoitukset: "Lennettäessä korkealla ilman vesikuormaa, on vesisäiliön tyhjennysventtiili pidettävä auki-asennossa".

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L3 37/PjH/AP