

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82921

international +358 0 82921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1225/84

20.3.1984



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1225. Scott Aviation. Happisäiliöiden tarkastus

Koskee: Scott Aviation happisäiliöitä, jotka on luovutettu Scott Aviationilta 16.5.-22.9.1983 välisenä aikana ja jotka on lueteltu Scott Airworthiness Alert'issa, päivätty September 27, 1983 ja revisioitu December 12, 1983.

Viite: FAA AD 84-02-08

Voimaantulo: 1.4.1984

Toimenpiteet: Väärintäytettyjen happisäiliöiden käytön estämiseksi on säiliöt tyhjennettävä ja täytettävä uudelleen Scott Airworthiness Alert'in mukaisesti:

- A) paineistamattomissa lentokoneissa ennen lentoa yli 14.000 ft:n korkeudessa.
- B) paineistetuissa lentokoneissa 500 lentotunnin kuluessa.
- C) kaikissa koneissa viimeistään 1.5.1984 mennessä.

Sen jälkeen kun tämän muutosmääräyksen määräämä uudelleentäyttö on tehty, on säiliön sarjanumeron perään maalattava halkaisijaltaan noin 12 mm:n valkoinen täplä.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

PjH/RA